

Martin Binder

Suzuki-Servicepartner

Martin Binder · Gottlieb-Daimler-Str. 2 · 71154 Nufringen

Herrn
z.Hd. Jens Machura
Klaus Kalusche
c/o Jens Machura
Eichenweg 5
73650 Winterbach

BOSCH

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung



Way of Life!

Martin Binder
Suzuki-Servicepartner

Gottlieb-Daimler-Straße 2
Gewerbegebiet Gründen
71154 Nufringen

Tel. +49(0)70 32 - 8 32 22
FAX. +49(0)70 32 - 959 219

autohaus@suzuki-binder.de
www.suzuki-binder.de

Rechnung-Nr.: 21212 - 250896

Datum: 27.11.2025
USt-ID-Nr.: DE145091121 StNr.: 56162/86409

Seite: 1 MA: 3

zu Auftrag: 29564 vom : 27.11.2025 Leistungsdatum : 27.11.2025

Suzuki **Jimny Lim.** Farbe: silky silver metallic Z2S km-Stand: 37899
WN-KK 47 Fg-Nr: JSAFJB43V00116148 Erstzul.: 25.03.2003 MC: MRK5CCB
Hub: 1328 / kW: 60

Arb.Nr.	durchzuführende Arbeiten	BA	Anzahl AW	EUR
SDT	45000km Inspektion nach Wartungsplan.	10	20	198,00
	Diagnose/Fehlerspeicherabfrage			
	Fzg-Elektrik mit Suzuki SDT-Tester	10	4	39,60
	Beide Keilrippenriemen erneuert.	10	5	49,50
	Antenne erneuert.	10	4	39,60
		10		
	Haltbarkeit Verbandskasten ist abgelaufen. Winterreifen???			
	Zwischensumme Dienstleistungen:			326,70

Teile-Nummer	Benennung	Menge *	Stückpr.	EUR
CAS-5W40MAG	CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL Synthetic Motoröl	4,0	18,95	75,80
16510-61A33-000	OELFILTER	1,0	13,79	13,79
REI-41-70089-00	DICHTRING KUPFER 14X20X1,5	1,0	0,50	0,50
CAS-TAF-XS75W-90	SYNTHETIC-GETRIEBEÖL TRANSMAX	1,5	20,95	31,43
13780-81AU0-000	LUFTFILTER	1,0	18,49	18,49
T-121	HAFTSCHMIERSTOFF	0,1	17,00	1,70
MRC-10111030KC	SILIKONSPRAY 300ML	0,3	10,00	3,00
SON-03328050	SCHEIBENFROSTSCHUTZ / REINIGER	1,0	4,50	4,50
LIQ-3075	SPRÜHFETT WEIß	0,1	20,00	2,00
39250-81821-000	ANTENNE	1,0	76,16	76,16
BO-4PK841	KEILRIPPENRIEMEN 1987947805	1,0	19,62	19,62
BO-4PK850	KEILRIPPENRIEMEN 1987947895	1,0	14,89	14,89
99011-81A22-22G	BEDIENUNGSANLEITUNG	1,0	36,89	36,89
	Zwischensumme Material:			298,77

Rechnungssumme netto EUR 625,47
+19 % MwSt. von EUR 625,47 118,84
Rechnungsendbetrag EUR 744,31

Rechnung fällig am 27.11.2025 ohne Abzug.

Martin Binder
Kontakt: Martin Binder
Postfach 100000
71154 Nufringen

Bankverbindung
Kreissparkasse Böblingen
DE59 6035 0130 0001 3987 97
BBKRDE6BXXX

Bankverbindung
VR Bank Ehningen-Nufringen eG
DE51 6006 9355 0031 0070 07
GENODES1EHN

Neuwagen / Gebrauchtwagen
Kfz-Meisterbetrieb für
alle Fabrikate
Unfallinstandsetzung
HU - AU - AUK im Hause

Geprüfter
Suzuki Service Profi
Kundenspezifische
Serviceleistungen für Ihre
Zufriedenheit



WARTUNGSPLAN

NORMALER STRASSENEINSATZ

Erstzulassung ab
01.01.2002
45/135/225 'km
36/108/180 Mo.

Kunden-Name: Kalusche, Klaus*z.Hd. Jens M

Auftrag-Nr.: 29564

Km-Stand: 37899

Fahrzeug-Typ: Jimny Lim.

Kennzeichen: WN-KK 47

Auftrag-Datum: 27.11.2025

Fahrgestell-Nr.: JSAFJB43V00116148

Zulass.-Datum: 25.03.2003

Plan passend für:	Zeiten in Std.:	MT	AT
Jimny	SN413-4WD	2,0	1,9


nicht in Ordnung = (*)
in Ordnung →

*Bei Mangel bitte zutreffende Ziffer eintragen:

- 1 = undicht 4 = verschlissen
2 = Fehlfunktion 5 = abgefahren
3 = defekt 6 = beschädigt

Motor	
Keilriemen für Wasserpumpe, Lüfter, Servolenkung, Klimaanlage (falls vorh.) kontrollieren	✓
Keilrippenriemen für Wapu, Lüfter, Servolenkung, Klimaanlage (falls vorh.) kontrollieren	✓
Tech-Daten: Fehlercodes von Motormanagement, ABS, EPS, AB, PG kontrollieren	✓
Motoröl und Ölfilter auswechseln (spätestens alle 12 Monate)	✓
Motor Kühlmittel auswechseln <i>Kontrollieren</i>	✓
Zündsystem	
Standardzündkerzen auswechseln, Motor mit Iridium-Zündkerzen Zeitreduzierung: SQ: 0,3 h / SN: 0,2 h)	—
Kraftstoffsystem	
Luftfiltereinsatz auswechseln	✓
Kraftstofftank, Anschlüsse kontrollieren (Zustand, Dichtigkeit)	✓
Bremsen	
Bremsscheiben und Bremsklötze kontrollieren	✓
Handbremshebel und Handbremsseilzüge kontrollieren	✓
Elektrische Anlage	
Schalterfunktionen kontrollieren	✓
Beleuchtung (incl. Scheinwerfereinst., -Höhenverstellung, Warnrichtung) kontrollieren	✓
Wisch-Waschanlage (Funktion, Flüssigkeitsstand), Wischerblätter kontrollieren	✓
Batterie (Flüssigkeitsstand) kontrollieren, Belastungstest: Spätestens alle 3 Jahre	✓
Klimaanlage: Funktion und Kühlleistung kontrollieren (falls vorhanden)	—
Klimaanlage: Staub-Filterelement auswechseln (falls vorhanden)	—
Fahrgestell und Karosserie	
Reifen, Felgen, Reserverad kontrollieren (Schäden, Luftdruck, Befestigung, Unwucht, Radwechsel)	✓
Achsmanschetten, Antriebswellen, Gelenkwellen kontrollieren	✓
Lenkungssystem, Servolenkung kontrollieren (Anzugsmom., Spiel, Ölstand, Dichtigkeit)	✓
Türschlösser, Scharniere, Schließplatten und Fangbänder kontrollieren	✓
Rostschutzdurchsicht	
Rostschutzdurchsicht durchführen und im Service-Scheckheft eingetragen, Schäden beheben oder dokumentieren	✓
Getriebe und Achsantrieb	
Differentialöl vorne und hinten kontrollieren	✓
Schaltgetriebeöl auswechseln	✓
Verteilergetriebeöl kontrollieren	✓
4WD-Funktion kontrollieren	✓
Fahrzeug auf offene Rückruf- bzw. Serviceaktionen überprüfen	
Probefahrt durchführen	✓

Räderwechsel alle 15 km



Achtung:

Bei zuschaltb. 4WD auf gleiche Reifenumfänge achten.

Reifen mit Laufrichtung →
Reifen o. Laufrichtung - - - - -

Profiltiefe (mm)	Luftdruck (bar)		
<u>8,5</u>	<u>8,5</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>
VL	VR	VL	VR
<u>8,5</u>	<u>8,5</u>	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>
HL	HR	HL	HR
Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>		
Reserverad <input type="checkbox"/>	Reserverad <input type="checkbox"/>		

Händlerstempel:

MARTIN BINDI
Vertragswerk
Gottlieb-Daimler-Str.
70544 Auftrigen
Tel. (0 70 32) 8 32 22

Unterschrift Meister

Unterschrift Mechaniker

E = eingestellt
F = aufgefüllt
R = gereinigt